

单项选择题(部分)

第一章 特种作业相关的法律法规与管理规范

- 1 () 特种作业操作证____年复审一次。
A.1 B.2 C.3 D.4
- 2 () 以下哪种人员不属于特种作业人员____。
A.电工 B.车工 C.焊工 D.登高作业
- 3 () 我国安全生产的基本方针是____。
A.安全第一、预防为主、综合制理 B.安全第一、生产第二
C.安全第一、以人为本 D.安全第一、预防为主
- 4 () 职工的工伤保险费____。
A.职工集资 B.企业分担部分,职工个人出部分
C.职工个人不缴纳工伤保险费 D.职工集资和职工个人分担
- 5 () 以下哪些情况可以认定为工伤____。
A.因犯罪或者违反治安管理伤的 B.醉酒导致伤亡的
C.上班途中遇车祸 D.自残或者自杀的

第二章 电气安全基本知识

- 1 () 对中性点接地系统,人触及二相线必须承受____伏电压。
A.220 B.110 C.380 D.0
- 2 () 有人触电,尚未脱离电源,必须采取的措施是____。
A.报告上级 B.迅速脱离电源 C.迅速抢救 D.叫人帮忙
- 3 () 触电后,可自主脱离电源,此时通过人体的最大电流应该是____。
A.感知电流 B.摆脱电流 C.致命电流 D.颤抖电流
- 4 () 以下哪种触电形式最危险____。
A.手到脚的触电形式 B.手到手的触电形式 C.脚到脚的触电形式 D.都是最危险形式
- 5 () 单相触电电流回路路径是____。
A.相线—人体—大地—中性点 B.相线—人体—相线
C.相线—人体—大地—相线 D.相线—人体—相线—大地

第三章 绝缘、屏护和间距

- 1 () Y级绝缘的极限工作温度比B级____。
A.高 B.低 C.相同 D.不同
- 2 () 常温下,电动机的绝缘电阻不应小于____兆欧。
A.5 B.3 C.1 D.0.5
- 3 () 10kv导线与建筑物最小垂直距离____米。
A.3米 B.5米 C.6米 D.8米
- 4 () 新安装电机绝缘电阻应大于____兆欧。
A.1 B.0.5 C.0.22 D.0.1
- 5 () 低压线路中,人体与带电体之间的最小距离不应小于____米。
A.0.35米 B.0.3米 C.0.2米 D.0.1米

第四章 保护接地和保护接零

- 1 () 单相线路的中性线截面应是相线____。

- A.二分之一 B.一样 C.大一倍 D.三分之一
- 2 () 采用隔离电源供电的回路带有多台电设备时,各台设备的金属外壳应采取____。
A.接地保护 B.接零保护 C.与大地隔离 D.等电位联结
- 3 () 保护接地线的代号是____。
A.DE B.PE C.RE D.PEN
- 4 () 三相四线制中性点直接接地系统是____。
A.TT B.TN—S C.TN—C D.TN—C—S
- 5 () 工作接地的代号是____。
A.DE B.PE C.RE D.PEN

第五章 电工安全用具

- 1 () 钢丝钳是一种带绝缘柄的工具,以下哪一种使用方法是错误的____。
A.使用前检查钳柄是否良好 B.只准在低压线路或设备上使用
C.一次不能同时剪断两根导线 D.必要时还能代替榔头敲击
- 2 () 检修安全用具是在停电检修作业中用于保证人身安全的一类用具,它包括____。
A.验电器、临时接地线、标示牌、临时遮栏 B.验电器、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘钳
C.绝缘手套、护目镜、安全带、验电器
D.验电器、临时遮栏、绝缘手套、带有绝缘柄的工具
- 3 () 以下高压验电器使用不符合要求的是____。
A.应戴符合耐压要求的绝缘手套 B.要有人监护
C.逐渐接近被测导线 D.与被测导体直接接触
- 4 () 劳动保护用品是保护从业人员安全和健康所采取的辅助措施,它应____。
A.有劳保用品其它保护措施可不要 B.可有可无 C.根据需要配置 D.必不可少
- 5 () 在工作人员上下的铁架梯上,悬挂“从此上下”的标示牌,它的类别属于____。
A.禁止 B.提醒 C.准许 D.警告

第六章 漏电保护

- 1 () 浴室应选用动作电流____毫安防触电漏电保护器。
A.15 B.20 C.30 D.40
- 2 () 我国防触电漏电保护动作值整定的人体电阻为____欧姆。
A.1000 B.1500 C.1700 D.2000

第七章 加强绝缘和安全电压

- 1 () 加强绝缘电气设备的外壳防护要求,以下哪一点为不正确____。
A.正常工作时,人体不得触及,仅用保护绝缘与带电体隔离的金属部件
B.外护物体必须用钥匙或工具才能打开
C.外壳明显部位应有“回”形标志 D.必须再行接地或接零
- 2 () 具有加强绝缘的电气设备属于II级设备,用500v兆欧表测量其绝缘电阻,带电部分与可触及的金属之间不得低于____。
A.2MΩ B.0.5MΩ C.7MΩ D.5MΩ
- 3 () 隔离变压器的过流保护装置应有足够的容量并要求为____。
A.一般不采用自动复位装置 B.应设置可选的自动手动复位装置
C.一般采用自动复位装置 D.一般不要求

4 () 凡在工作地点狭窄, 周围有大面积接地体或金属结构 (如在金属容器内) 以及特别潮湿场所, 安全电压应采用_____。

- A.42v B.36v C.12v D.6v

单项选择题 (答案)

第一章 特种作业相关的法律法规与管理规范

- 1、B 2、B 3、A 4、C 5、C

第二章 电气安全基本知识

- 1、C 2、B 3、B 4、B 5、A

第三章 绝缘、屏护和间距

- 1、B 2、D 3、A 4、B 5、B

第四章 保护接地保护接零

- 1、B 2、D 3、B 4、C 5、A

第五章 电工安全用具

- 1、D 2、A 3、D 4、D 5、C

11、C 12、A 13、B

第六章 漏电保护

- 1、A 2、C

第七章 加强绝缘和安全用电

- 1、D 2、C 3、A 4、C

